

## 0206 花蓮地震漁業災害情形及辦理情形

### 1. 2月8日接獲通報：

- (1). 新城鄉有3家(5組)定置漁場，定置網石碇走位，漁場預估損失共730萬，已請漁場負責人拍攝災損照片並向公所通報。
- (2). 秀林鄉有3家(5組)定置漁場，網子破損、繩子斷裂、浮具遺失及石碇走位，漁場預估損失共1900萬，已請漁場負責人拍冊災損照片並向公所通報。
- (3). 10:45分已彙整新城鄉及秀林鄉定置漁場災損情形並向漁業署呈報0206花蓮震災漁業設施災害速報表。
- (4). 09:00至現場勘災花蓮漁港登船碼頭前路面災損裂縫長度132公尺，登船碼頭新舊介面2座共10公尺，預估緊急修繕費用約20萬元。

### 2. 2月12日進行勘災：

與行政院農業委員會水產試驗所東部海洋生物研究中心、花蓮縣新城鄉公所及花蓮縣秀林鄉公所進行10組(5家)定置漁場進行0206花蓮地震天然災害勘災。以上10組(5家)僅有嘉豐漁場(2組)及朝金漁場(2組)已完成天然災害抽查紀錄表及天然災害勘查表；另外東昌漁場(1組)、東益發漁場(2組)、佳豐

漁場（2組）及得豐漁場（1組）僅完成天然災害勘查表，因並未清楚掌握災損情況，因此無法填寫天然災害抽查紀錄表。預計春節過後針對上述未完成天然災害抽查紀錄表的漁場業者進行填表。

3. 2月13日辦理天然災害程序

- (5). 函送行政院農業委員會漁業署本縣 0206 地震災害定置漁業詳報表，災損金額約 5,500 萬元。
- (6). 函送行政院農業委員會漁業署 107 年（0206 花蓮震災）農業災害建議救助表及災害勘查報告表。
- (7). 俟行政院農業委員會同意現金救助公告後，本府得辦理後續現金救助相關事宜。

4. 2月14日已完成花蓮漁港登船碼頭前路面緊急修復工作。

## 花蓮漁港登船碼頭前路面損壞照片（施工中）

施工中



清除裂隙雜物進行修復




補強修復中

## 花蓮漁港登船碼頭前路面損壞照片

施工中



清除裂隙雜物進行修復



清除裂隙雜物進行修復

## 花蓮漁港登船碼頭前路面損壞照片（施工後）

施工後



修復完成



修復完成

# 花蓮漁港登船碼頭前路面損壞照片（施工後）

施工後



修復完成



修復完成