花蓮縣新城鄉公所　公園巡查維護資訊

編號	公園名稱	巡查維護日期	巡查維護項目	巡察結果	辦理情形
1	新城社區公園	111.8	遊具體健器材	111.3遊具設施安全檢驗不合	111.8.11已檢測合格
2	大漢社區公園	111.8	體健器材	正常	體健設施檢查上油維護,有鏽蝕處噴漆
3	北埔社區公園	111.8	遊具體健器材	正常	體健設施及遊樂器材檢查上油維護,有鏽蝕處噴漆
4	嘉里環保公園	111.8	遊具體健器材	正常	體健設施及遊樂器材檢查上油維護,有鏽蝕處噴漆
5	嘉新公園	111.8	遊具體健器材	正常	體健設施及遊樂器材檢查上油維護,有鏽蝕處噴漆
6	民有公園	111.8	遊具體健器材	正常	體健設施及遊樂器材檢查上油維護,有鏽蝕處噴漆
7	康樂百年老樹公園	111.8	體健器材	正常	體健設施檢查上油維護,有鏽蝕處噴漆
8	龍泉親水公園	111.8	體健器材	正常	體健設施檢查上油維護,有鏽蝕處噴漆

花蓮縣新城鄉公所　公園巡查維護資訊

編號	公園名稱	巡查維護日期	巡查維護項目	巡察結果	辦理情形
9	噶瑪蘭紀念公園(原溪畔公園)	111.8	遊具體健器材	正常	體健設施及遊樂器材檢查上油維護,有鏽蝕處噴漆
10	北埔公園	111.8	遊具體健器材	正常	體健設施及遊樂器材檢查上油維護,有鏽蝕處噴漆
11	佳林社區公園	111.8	遊具體健器材	溜滑梯滑板損壞	溜滑梯滑板更新,體健設施及遊樂器材檢查上油維護,有鏽蝕處噴漆
12	嘉里福德公園	111.8	體健器材	正常	體健設施及遊樂器材檢查上油維護,有鏽蝕處噴漆
13	北埔加油站前三角公	111.8	環境	正常	
14	楊英風紀念公園	111.8	環境	正常	
15	樹林腳同心林公園	111.8	體健器材	正常	體健設施檢查上油維護,有鏽蝕處噴漆
16	新城村兒三公園	111.8	遊具體健器材	正常	體健設施及遊樂器材檢查上油維護,有鏽蝕處噴漆
17	順安公園	111.8	體健器材	正常	體健設施檢查上油維護,有鏽蝕處噴漆